

Důležité pokyny k přebírání skleněných skleníků

Osobní odběr na některé z našich poboček

Nejjednodušší způsob odvozu. Potřebujete pouze přívěsný vozík. Upozorňujeme na vysokou hmotnost skla, z tohoto důvodu zkontrolujte předem povolenou nosnost vozíku.

Balení skleněných výplní

Skleněné výplně jsou pečlivě zabalené v dřevěné bedně. Upozorňujeme na vysokou hmotnost – až 450 kg.

Přebírání zboží od dopravce

Na složení prosím zajistěte přítomnost min 2 osob pro případ, že bude nutné bednu rozebrat přímo na vozidle a odnést jednotlivé skleněné výplně.

Před podepsáním dokladu o převzetí bezvadného zboží (tedy před odjezdem dopravce) je bezpodmínečně nutné zkontrolovat balení skla – zda-li nedošlo k jeho poškození během přepravy. Otevřete balení z horní strany. Pokud nevidíte v balení drobné střepy, pak je sklo v pořádku. Je-li zboží viditelně poškozené, tak jej **nepřebírejte (!!)** a s řidičem dopravy **ihned sepište zápis o poškození zásilky**.

www.lanitplast.cz

Praha

Hlavní 809
251 68 Sulice - Hlubočinka
tel.: 251 562 736
praha@lanitplast.cz

Olomouc

Hamerská 19
772 06 Olomouc
tel.: 585 312 199
olomouc@lanitplast.cz

Karlovy Vary

Závodu Míru 306
360 17 Karlovy Vary
tel.: 353 588 188
karlovy.vary@lanitplast.cz